


住家被害認定調査票 風害 非木造-1		調査票番号 2021062000321
調査日	令和 3 年 6 月 20 日	
1 調査時	11:00 ~ 12:00	
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ	
所在地	××××× △番地-〇〇-●号室	
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲	
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	



4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊		<input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
6 外部仕上等の損傷	<input type="checkbox"/> 外部仕上等に脱落・破損等の損傷が生じ、住家内への浸水の恐れがある。		<input type="checkbox"/> 判定へ (一部損壊10%未満)
7 構造の確認	<input type="checkbox"/> 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) ▼ 柱が見えない場合 耐力壁(ブレース数で判定) ▼ 耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定)		<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリートの場合 コーメン構造の場合 柱(本数で判定) ・壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定)

傾斜 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9 無被害	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	1	1	1	
II	0	1	1	2	2	3	
III	1	2	3	4	5	6	1
IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
10 無被害	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	1	1	1	
II	0	1	1	2	2	3	
III	1	2	3	4	5	6	1
IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計
11 無被害	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	1	1	1	1
II	0	1	1	2	2	3	
III	1	2	3	4	5	6	※8%以上で全壊
IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	0

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
12 無被害	0	0	0	0	0	0	※38%以上で全壊
I	1	1	2	3	4	5	
II	1	3	5	8	10	13	
III	3	5	10	15	20	25	1
IV	4	8	15	23	30	38	
V	5	10	20	30	40	50	

枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
14 無被害	0	0	0	0	0	0	
I	0	0	0	0	0	1	
II	0	0	1	1	1	1	
III	0	1	2	2	3	3	1
IV	0	1	2	2	3	4	
V	1	1	2	3	4	5	

設備	損傷の状況	損害割合	計
13 設備等(住家内)	浴室 1% 配管のズレ等 2% バスタブの割れ等 3% 再使用が不可能	●	
台所	1% 配管のズレ等 2% 再使用は可能だが大きく破損 3% 再使用が不可能	●	0
その他	4%		

設備	損傷の状況	損害割合	計
15 設備等(住家外)	高架水槽・受水槽		
外部階段			0
その他			

【損害割合算出表】	5傾斜	9外部仕上・給壁・屋根	10内部仕上・天井	11床・梁 ※大きい方	12柱 (又は耐力壁)	13設備等 (住家内)	14建具	15設備等 (住家外)	計
傾斜無		1	1	1	1	0	1	0	あ 5
傾斜有	20								い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	5	□ 準半壊に達しない (一部損壊)	□ 準半壊	□ 半壊	□ 中規模半壊	□ 大規模半壊	□ 全壊

住家被害認定
調査票

風害
非木造-2

調査票
番号

202106200321

(2)階平面図

8

