

| | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---|---|-----|---|
| 住家被害認定調査票 風害 非木造-1 | | 調査票番号 201806200321 | ■判定した住家の範囲が分かるように記載 | | | |
| 調査日 | 平成 30年 6月 20日 | | 配置状況 | | | |
| 1 調査時 | 11:00 ~ 12:00 | | | | | |
| 調査員 | ぼうさい たろう / ふっこう はな子 | | | | | |
| 所在地 | ××××× △番地-○ | | | | | |
| 世帯主 | ××× ××× | | | | | |
| 2 住家 | <input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている) | | | | | |
| 4 外観 | <input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 | | <input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 判定へ(全壊) | | | |
| 5 傾斜 | ① | ② | ③ | ④ | 平均値 | 4cm以上(下げ振り120cmの場合) 2cm以上4cm未満(下げ振り120cmの場合)又は外観に外力による損傷あり |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 6 外部仕上等の損傷 | <input checked="" type="checkbox"/> 外部仕上げ等に脱落・破損等の損傷が生じ、住家内への浸水の恐れがある。 <input type="checkbox"/> 該当なし | | <input type="checkbox"/> 判定へ(半壊に至らない) | | | |
| 7 構造の確認 | <input type="checkbox"/> 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) 耐力壁(ブレース数で判定) 耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定) | | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリートの場合 フレーム構造の場合 柱(本数で判定) 壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定) | | | |

| 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
|-------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 9 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |

| 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 10 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |

| 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 床計 |
|--------|------|------|------|------|------|-------|----|
| 11 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |

| 面積・本数率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 12 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| II | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | |
| III | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| IV | 4 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | |
| V | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |

| 枚数率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 14 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| III | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| IV | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| V | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| 設備 | 損傷の状況 | | | 損害割合 | 計 |
|----------|--------|---------------|---------|------|---|
| 13 浴室 | 1% | 2% | 3% | 0 | 0 |
| 設備等(住家内) | 配管のズレ等 | バスタブの割れ等 | 再使用が不可能 | 0 | |
| 台所 | 1% | 2% | 3% | 0 | 0 |
| 設備等(住家内) | 配管のズレ等 | 再使用は可能だが大きく破損 | 再使用が不可能 | 0 | |

| 設備 | 損傷の状況 | | | 損害割合 | 計 |
|-------------|----------|--|--|------|---|
| 15 設備等(住家外) | 高架水櫃・受水櫃 | | | 0 | 0 |
| 設備等(住家外) | 外部階段 | | | 0 | |
| 5% | その他 | | | | |

| 【損害割合算出表】 | 5傾斜 | 9外部仕上・雑壁・屋根 | 10内部仕上・天井 | 11床・梁 ※大きい方 | 12柱 (又は耐力壁) | 13設備等 (住家内) | 14建具 | 15設備等 (住家外) | 計 |
|-----------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-----|
| 傾斜無 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | あ 5 |
| 傾斜有 | 20 | | | | | | | | い |

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

| 判定 | 損害割合 | 20%未満 | 20%以上 | 40%以上 | 50%以上 |
|----|------|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> 半壊に至らない | <input type="checkbox"/> 半壊 | <input type="checkbox"/> 大規模半壊 |

住家被害認定
調査票

風害
非木造-2

調査票
番号

201806200321

(2)階平面図

8

