

住家被害認定調査票

地震
非木造
第1次

調査票
番号

201806200121

調査日

平成 3 0 年 6 月 2 0 日

1 調査時

13:20 ~ 13:40

調査員

ぼうさい たらう / ふっこう はな子

所在地

××××× △丁目ー□□

世帯主

××× ×××

2 住家

☒住家である(居住のために使用されている)

配置状況

住家

非居住(集会所)

4 応急危険
度判定

危険(○) 注意(△) 調査済(●) 不明(○)

■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記

5 外観

☐住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊

6 傾斜

測定箇所

① ② ③ ④ 平均値

水平距離
(cm)

322 292 424 242 2.7

7 傾斜確認

☐傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上
☐ (基礎ぐいを用いる住家について) 傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上

8 柱・梁の確認

☒ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合
9柱(又は梁)、11雑壁・仕上等、12設備等を調査

☐イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合
10外壁、12設備等を調査

面積率

～10% ～20% ～40% ～60% ～80% ～100% 計

9 無被害

0 0 0 0 0 0

柱(又は梁)
(60%)

I 1 2 4 5 6

II 2 6 9 12 15

III 3 6 12 18 24 30

IV 5 9 18 27 36 45

V 6 12 24 36 48 60

柱7 梁5

面積率

～10% ～20% ～40% ～60% ～80% ～100% 計

10 無被害

0 0 0 0 0 0

外壁
(85%)

I 1 2 3 5 7 9

II 2 4 9 13 17 21

III 4 9 17 26 34 43

IV 6 13 26 38 51 64

V 9 17 34 51 68 85

面積率

～10% ～20% ～40% ～60% ～80% ～100% 計

11 無被害

0 0 0 0 0 0

雑壁・仕上等
(25%)

I 0 1 1 2 2 3

II 1 1 3 4 5 6

III 1 3 5 8 10 13

IV 2 4 8 11 15 19

V 3 5 10 15 20 25

2

設備

損傷の状況

損害割合

計

12 高架水槽・受水槽

設備等
(15%)

外部階段

一部崩れ

5 5

その他

【損害割合算出表】

ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合

6 傾斜

9 柱(又は梁)

11 雑壁・仕上等

12 設備等

計

傾斜無

7

2

5

あ 14

傾斜有

20

2

5

い 27

イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合

6 傾斜

10 外壁

12 設備等

計

傾斜無

う

傾斜有

20

え

(注)「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合、「あ」又は「う」を、2cm以上の場合、「あ」又は「い」若しくは「う」又は「え」のうち大きい値を損害割合とする。

判定

損害割合

20%未満

20%以上

40%以上

50%以上

27

□
半壊に至らない

半壊

□
大規模半壊

□
全壊

住家被害認定調査票 地震非木造第2次-1		調査票番号 201806200421																																																			
1	調査日	平成 30 年 6 月 20 日																																																			
1	調査時	9:00 ~ 10:00																																																			
	調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はな子																																																			
	所在地	××××× △丁目-□□																																																			
	世帯主	××× ×××																																																			
2	住家	☒ 住家である(居住のために使用されている)																																																			
7	構造の確認	☐ 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) 柱が見えない場合 耐力壁(ブレース数で判定) 耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定) ☒ 鉄筋コンクリートの場合 ☒ メン構造の場合 柱(本数で判定) ・壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定)																																																			
9	内部仕上・天井	<table border="1"> <tr> <th>面積率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </table>	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	無被害	0	0	0	0	0	0	1	I	0	0	0	1	1	1	II	0	1	1	2	2	3	III	1	1	2	3	4	5	IV	1	2	3	5	6	8	V	1	2	4	6	8	10
面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計																																														
無被害	0	0	0	0	0	0	1																																														
I	0	0	0	1	1	1																																															
II	0	1	1	2	2	3																																															
III	1	1	2	3	4	5																																															
IV	1	2	3	5	6	8																																															
V	1	2	4	6	8	10																																															
11	柱(又は耐力壁)	<table border="1"> <tr> <th>面積・本数率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="6">15</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>15</td> <td>23</td> <td>30</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> </table>	面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	無被害	0	0	0	0	0	0	15	I	1	1	2	3	4	5	II	1	3	5	8	10	13	III	3	5	10	15	20	25	IV	4	8	15	23	30	38	V	5	10	20	30	40	50
面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計																																														
無被害	0	0	0	0	0	0	15																																														
I	1	1	2	3	4	5																																															
II	1	3	5	8	10	13																																															
III	3	5	10	15	20	25																																															
IV	4	8	15	23	30	38																																															
V	5	10	20	30	40	50																																															
13	建具	<table border="1"> <tr> <th>枚数率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="6">0</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	無被害	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0	1	II	0	0	1	1	1	1	III	0	1	1	2	2	3	IV	0	1	2	2	3	4	V	1	1	2	3	4	5
枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計																																														
無被害	0	0	0	0	0	0	0																																														
I	0	0	0	0	0	1																																															
II	0	0	1	1	1	1																																															
III	0	1	1	2	2	3																																															
IV	0	1	2	2	3	4																																															
V	1	1	2	3	4	5																																															

3	外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊	いずれかに該当																																																		
4	傾斜	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> <th>④</th> <th>平均値</th> </tr> <tr> <td>傾斜</td> <td>1.9</td> <td>2.1</td> <td>2.2</td> <td>2.3</td> <td>2.1</td> </tr> </table>		①	②	③	④	平均値	傾斜	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1	☐ (全壊) ☐ 判定へ																																						
	①	②	③	④	平均値																																																
傾斜	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1																																																
5	傾斜確認	☐ 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 ☐ (基礎ぐいを用いる住家について) 傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上	いずれかに該当 該当しない場合は、2頁「6」以降へ																																																		
8	外部仕上・壁・屋根	<table border="1"> <tr> <th>面積率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </table>	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	無被害	0	0	0	0	0	0	1	I	0	0	0	1	1	1	II	0	1	1	2	2	3	III	1	1	2	3	4	5	IV	1	2	3	5	6	8	V	1	2	4	6	8	10
面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計																																														
無被害	0	0	0	0	0	0	1																																														
I	0	0	0	1	1	1																																															
II	0	1	1	2	2	3																																															
III	1	1	2	3	4	5																																															
IV	1	2	3	5	6	8																																															
V	1	2	4	6	8	10																																															
10	床・梁	<table border="1"> <tr> <th>面積率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>床計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </table>	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計	無被害	0	0	0	0	0	0	1	I	0	0	0	1	1	1	II	0	1	1	2	2	3	III	1	1	2	3	4	5	IV	1	2	3	5	6	8	V	1	2	4	6	8	10
面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計																																														
無被害	0	0	0	0	0	0	1																																														
I	0	0	0	1	1	1																																															
II	0	1	1	2	2	3																																															
III	1	1	2	3	4	5																																															
IV	1	2	3	5	6	8																																															
V	1	2	4	6	8	10																																															
12	設備	<table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷の状況</th> <th>損害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">浴室</td> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% バスタブの割れ等</td> <td>3% 再使用が不可能</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% 再使用が可能だが大きく破損</td> <td>3% 再使用が不可能</td> </tr> <tr> <td>設備等(住家内)</td> <td>その他</td> <td>4%</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </table>	設備	損傷の状況	損害割合	計	浴室	1% 配管のズレ等	2% バスタブの割れ等	3% 再使用が不可能	3	1% 配管のズレ等	2% 再使用が可能だが大きく破損	3% 再使用が不可能	設備等(住家内)	その他	4%	6	6																																		
設備	損傷の状況	損害割合	計																																																		
浴室	1% 配管のズレ等	2% バスタブの割れ等	3% 再使用が不可能	3																																																	
	1% 配管のズレ等	2% 再使用が可能だが大きく破損	3% 再使用が不可能																																																		
設備等(住家内)	その他	4%	6	6																																																	
14	設備等(住家外)	<table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷の状況</th> <th>損害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>高架水槽・受水槽</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外部階段</td> <td>一部崩れ</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	設備	損傷の状況	損害割合	計	高架水槽・受水槽				外部階段	一部崩れ	3	3	その他																																						
設備	損傷の状況	損害割合	計																																																		
高架水槽・受水槽																																																					
外部階段	一部崩れ	3	3																																																		
その他																																																					

【損害割合算出表】	4傾斜	8外部仕上・壁・屋根	9内部仕上・天井	10床・梁 ※大きい方	11柱 (又は耐力壁)	12設備等 (住家内)	13建具	14設備等 (住家外)	計
傾斜無		1	1	1	15	6	0	3	あ 27
傾斜有	20	1	1			6	0	3	い 31

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
	31	☐ 半壊に至らない	☒ 半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

住家被害認定
調査票
地震
非木造
第2次-2

調査票
番号

201806200421

(/)階平面図

6

