


住家被害認定調査票 地震 非木造 第1次		調査票番号 202106200121	配置状況 
調査日	令和 3 年 6 月 20 日	3	
1 調査時	13:00 ~ 13:40		
調査員	ぼうさい たらう / ふっこう はなこ		
所在地	××××× △番地-〇〇-●号室		
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲		
2 住家	☒ 住家である(居住のために使用されている)		

4 応急危険度判定	(危険) (注意) (調査済) (不明)	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記	建物全体傾斜
-----------	----------------------	---------------------------------	--------

5 外観	☐ 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊		該当 X	□ (全壊) □ (判定へ) いずれかに該当
6 傾斜	測定箇所	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	
7 傾斜確認	□ 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 □ (基礎ぐいを用いる住家について) 傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上			

8 柱・梁の確認	☒ ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合 9柱(又は梁)、11雑壁・仕上等、12設備等を調査	☐ イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合 10外壁、12設備等を調査
----------	---	---

面積・本数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
9 無被害	0	0	0	0	0	0	※45%以上で全壊
柱(又は梁)	①	1	2	4	5	6	柱7 梁5
I	①	1	2	4	5	6	
II	2	③	6	9	12	15	
III	③	6	12	18	24	30	
IV	5	9	18	27	36	45	
V	6	12	24	36	48	60	

面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
10 無被害	0	0	0	0	0	0	
外壁(85%)	1	2	3	5	7	9	
I	1	2	3	5	7	9	
II	2	4	9	13	17	21	
III	4	9	17	26	34	43	
IV	6	13	26	38	51	64	
V	9	17	34	51	68	85	

面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
11 無被害	0	0	0	0	0	0	
雑壁・仕上等(25%)	①	1	1	2	2	3	2
I	①	1	1	2	2	3	
II	1	①	3	4	5	6	
III	①	3	5	8	10	13	
IV	2	4	8	11	15	19	
V	3	5	10	15	20	25	

設備	損傷の状況	損害割合	計
12 高架水槽・受水槽			
設備等(15%)	一部崩れ	5	5
外部階段			
その他			

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	27	□ 準半壊に至らない(一部損壊)	□ 準半壊	□ 半壊	□ 中規模半壊	□ 大規模半壊	□ 全壊

住家被害認定調査票		調査票番号	202106200122					
地震非木造第2次-1								
調査日	令和 3 年 6 月 20 日							
1 調査時	9:00 ~ 10:00							
調査員	ぼうさい たらう / ふっこう はなこ							
所在地	××××× △番地-〇〇-●号室							
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲							
2 住家	☒ 住家である(居住のために使用されている)							
7 構造の確認	☐ 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) 柱が見えない場合		☒ 鉄筋コンクリートの場合 ☒ テーメン構造の場合 柱(本数で判定) ☐ 壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定)					
	☐ 耐力壁(ブレース数で判定) 耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定)							
9 無被害	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
内部仕上・天井	I	0	0	0	1	1	1	1
	II	0	0	1	2	2	3	
	III	1	1	2	3	4	5	
	IV	1	2	3	5	6	8	
	V	1	2	4	6	8	10	
11 柱(又は耐力壁)	面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
I	0	0	0	0	0	0	15	
	I	1	1	2	3	4		5
	II	1	3	5	8	10		13
	III	3	5	10	15	20		25
	IV	4	8	15	23	30		38
13 建具	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
I	0	0	0	0	0	0	0	
	I	0	0	0	0	0		1
	II	0	0	1	1	1		1
	III	0	1	1	2	2		3
	IV	0	1	2	2	3		4
V	1	1	2	3	4	5		

3 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊		いずれかに該当 ☒					
4 傾斜	①	②	③	④	平均値	☐ (全壊) 判定へ		
	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1			
5 傾斜確認	☐ 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 ☐ (基礎ぐいを用いる住家について)傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上					いずれかに該当 ☒ 該当しない場合は、2頁「6」以降へ		
8 外部仕上・壁・屋根	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
I	0	0	0	0	0	0	1	
	I	0	0	0	1	1		1
	II	0	0	1	2	2		3
	III	1	1	2	3	4		5
	IV	1	2	3	5	6		8
V	1	2	4	6	8	10		
10 床・梁	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計
I	0	0	0	0	0	0	1	
	I	0	0	0	1	1		1
	II	0	0	1	2	2		3
	III	1	1	2	3	4		5
	IV	1	2	3	5	6		8
V	1	2	4	6	8	10		
12 設備等(住家内)	設備	損傷状況 1% 配管のズレ等 2% バスタブの割れ等 3% 再使用不可能		損害割合	計			
I	0	0	0	3	3			
	I	0	0	1		1		
II	0	0	1	2	2	3		
III	1	1	2	3	4	5		
IV	1	2	3	5	6	8		
V	1	2	4	6	8	10		
14 設備等(住家外)	設備	損傷状況 高架水槽・受水槽 外部階段 その他		損害割合	計			
I	0	0	0	0	3			
	I	0	0	0		1		
	II	0	0	1		1		
III	0	1	1	2	2	3		
IV	0	1	2	2	3	4		
V	1	1	2	3	4	5		

【損害割合算出表】	4傾斜	8外部仕上・壁・屋根	9内部仕上・天井	10床・梁 ※大きい方	11柱 (又は耐力壁)	12設備等 (住家内)	13建具	14設備等 (住家外)	計
傾斜無		1	1	1	15	6	0	3	あ 27
傾斜有	20	1	1			6	0	3	い 31

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	31	☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☒ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

6

