





Paghahanda para sa lindol

□ Pag-aayos ng mga muwebles




□ Paghahanda ng emergency go bag




□ Pag-iimbak ng tubig at pagkain



□ Pagkumpirma kung saan ang lugar ng paglilikasan at ruta



■ Pag-install ng Earthquake-sensing breaker



□ Panlaban sa lindol ng gusali



Simulan na ngayon ang paghahandang mabuti para maprotektahan ang ating buhay at ang ating mahal sa buhay

(Mga kundisyon ng patalastas)

i Pansamantalang impormasyon ng Nankai Trough ng lindol

- Kapag may naobserbahang abnormal na kababalaghan sa kahabaan ng Nankai Trough at magsimula na ang imbestigasyon kung ang palatandaang iyon ay nauugunay sa isang malaking lindol sa kahabaan ng Nankai Trough o magpapatuloy ang imbestigasyon nito.
- Kapag ipinatalastas ang mga resulta ng pagsisiyasat sa isang naobserbahang abnormal na kababalaghan

Key word	Patuloy na iniimbestigahan
	Maging alerto sa Mega na lindol
	Babala sa Mega na lindol
	Matapos ang pagsisiyasat

- Kapag sinimulan ang pag-iimbestiga kung ang naobserbahang abnormal na kababalaghan ay nauugnay sa isang malaking lindol sa kahabaan ng Nankai Trough o magpapatuloy ang imbestigasyon nito

- Kapag nasuri na naganap ang isang lindol na may M8.0 o mas mataas pa sa hangganan ng plate sa loob ng ipinapalagay na lugar ng pinagmulan sa Nankai Trough ng lindol

- Kapag nasuri na naganap ang isang lindol na may M7.0 o higit pa ngunit mas mababa sa M8.0 sa hangganan ng plate sa loob ng ipinapalagay na lugar ng pinagmulan sa Nankai Trough ng lindol
- Kapag nasuri na naganap ang isang lindol na may M7.0 o higit pa sa labas ng hangganan ng plate na ipinapalagay na lugar ng pinagmulan o sa loob ng saklaw na humigit kumulang 50km sa labas ng trench axis ng ipinapalagay na lugar ng pinagmulan
- Kapag naobserbahan na ang isang hindi pangkaraniwang dahan-dahang pagdausdos, tulad ng malinaw na pagbabago ng stuck condition ng hangganan ng plate sa maikling panahon at naunawaan ito bilang isang malinaw na pagbabago sa pamamagitan ng strain meter atbp

- Kapag nasuri na ang kababalaghan ay hindi tugma bilang Alerto sa Mega na lindol at Babala sa Mega na lindol o sa alinman

i Pagpapaliwanag ng impormasyon may kaugnayan sa Nankai Trough na lindol

- Kapag may patalastas ng mga pagbabago ng situwasyon atbp pagkatapos maipatalastas ang mga resulta ng pagsisiyasat sa isang abnormal na kababalaghan na naobserbahan
- Kapag ipatalastas ang resulta ng pagsisiyasat ayon sa regular na pagpupulong ng 「Evaluation review meeting tungkol sa kahabaan sa Nankai Trough ng lindol」 (Gayunpaman, hindi ito kasama sa patalastas ng pansamantalang impormasyon)

i Kontak na lugar



Cabinet Policy Director (In charge of Disaster Management) official assistant staff
Councillor (In charge of investigation・planning)

〒100-8914 1-6-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo Central Government Building No. 8
TEL: 03-5253-2111 (Main telephone number) FAX: 03-3501-6820
<http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/>



Japan Meteorological Agency (JMA) Earthquake Volcano Departmento

〒105-8431 3-6-9 Toranomon, Minato-ku, Tokyo
TEL: 03-6758-3900 (Kinatawan) FAX: 03-3434-9086
Home page URL Japan Meteorological Agency:
<https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/hteq/index.html>




Nankai Trough na Lindol

—Paghahanda sa panahong iyon—

Ang pag-alam nito ay magliligtas sa inyong buhay at sa mga mahal mo sa buhay

Ang Nankai Trough na lindol ay isang malaking lindol na nagdulot ng malaking pinsala sa nakaraan, ang pinagmulan nito ay nasa hangganan ng plate mula Suruga Bay hanggang sa baybayin ng Hyuga-nada.

Ang susunod na lindol sa Nankai Trough ay maaaring mangyari sa kahit anumang oras.



Pinakamalaki na seismic intensity

7



Ipinapalagay na tataas ang Tsunami
Pinakamataas ay mahigit sa 30 m

Ipinagpapalagay na lugar ng pinagmulan ng Mega na lindol sa Nankai Trough


Dahil sa paglindol sa Nankai Trough, Maaaring magaganap ang napakapanganib na matinding sakuna mula sa Kanto hanggang Shikoku・Kyusyu sa napakalawak na lugar. Lalo na sa mga lugar sa baybayin, maaaring napakatindi ang pinsala dahil sa Tsunami. Dapat maghanda para sa Nankai Trough ng lindol sa lugar na posibleng inaasahan ang malaking pinsala.

Ang mga lugar kung saan inaasahan ang malaking pinsala dahil sa Nankai Trough na lindol

Nankai Trough Earthquake disaster prevention Measures Promotion Area

Pagtatalaga ng itinakdang pamantayan

- Ang lugar na seismic intensity ay 6- o higit pa
- Ang lugar na ang taas ng Tsunami ay 3m o higit pa at mababa sa pilapil sa baybayin
- Pag-secure ng sistema ng pag-iwas sa kalamidad, pagsasa-alang-alang sa kasaysayan ng nakaraang kalamidad






Kapag nangyari ang Nankai Trough na lindol



Pangyayari ng lindol

Kapag nararamdaman mo ang pag-uga, kumilos agad para protektahan ang iyong buhay


Biglaang pag-uga




Maaaring hindi matatapos ang mga lindol sa isang pagkakataon

~Marahil na mangyayari ito sa magkaibang oras~

[Kaso ng nakaraan]



※Tumutukoy ang M sa moment magnitude
※Posibleng magaganap muna ang Mega na lindol sa kanlurang bahagi.




Maging handa sa Mega na lindol na magaganap sa magkakaibang oras ~Pansamantalang impormasyon sa Nankai Trough na lindol~

- Kapag nasuri na ang posibilidad sa Nankai Trough na lindol magiging mas mataas ang posibilidad kumpara sa karaniwan, ipapatalastas ng Japan Meteorological Agency ang 「Pansamantalang impormasyon sa Nankai Trough na lindol」
- Kumilos agad para makaiwas sa sakuna tumugon mula sa mga panawagan ng gobyerno at mga local na pamahalaan

Proseso ng pagtugon sa pag-iwas sa sakuna pagkatapos ng lindol

Pagkatapos ng lindol



※Kapag naobserbahan ang dahan-dahang pagdausdos, hanggang sa pagsisiyasat na tumigil na ito

※1 Nagaganap ang lindol na M8.0 o higit pa sa ipinapalagay na lugar ng pinagmulan ng lindol
※2 Nagaganap ang lindol na M7.0 o higit pa sa ipinapalagay na lugar ng pinagmulan o sa paligid (Ngunit, maliban sa lindol na M8.0 o higit pa sa hangganan ng plate)
※3Kapag magsisiyasat sa Crastal Movement dahil sa dahan-dahang pagdausdos sa hangganan ng plate ngunit hindi nararamdaman ng mga residente ang pag-uga