



内閣府（防災担当）

大雨災害に係る鹿児島県への泉内閣府大臣政務官現地調査報告

1 概要

平成 22 年梅雨期の大雨による災害に伴い、泉健太内閣府大臣政務官が鹿児島県を現地調査し、被害状況、現地の対応状況等を把握するとともに、避難所を訪問しました。

2 調査日

平成 22 年 7 月 15 日（木）

3 調査先

きりしまし みなみおおすみちょう
鹿児島県（霧島市、南大隅町）

4 調査の概要

泉大臣政務官は、鹿児島空港から陸路、霧島市の県道都城隼人線崩落現場の現地調査を行いました。

その後、陸路、南大隅町船石川の土石流現場の被災状況や現地対応状況等を調査するとともに、避難所の南大隅町根占老人福祉センター及び川南地区集会施設を訪問し、被災されている方々を激励しました。

※ 別紙 1 現地調査行程表

現地調査行程表

【7月15日(木)】

時刻	経路	調査概要等	備考
8:55	鹿児島空港 発		車両にて移動
9:25	県道都城 ^{はやと} 隼人線崩落現場 着 説明：県始良・伊佐地域振興局 堤局長・松永建設部長	被害状況調査	
9:55	同現場 発 説明：国土交通省九州地方整備局 清水企画部長	現地状況説明	車両にて移動
13:00	^{みなみおおすみちやうふないしがわ} 南大隅町船石川土石流現場 着 説明：県大隅地方振興局 荻建設部長	被害状況調査	
13:45	同現場 発		車両にて移動
13:50	避難所 着 ^{ねじめ} 南大隅町根占老人福祉センター ^{かわみなみ} 川南地区集会施設 説明：南大隅町 森田町長・前原町民福祉課長	状況調査 住民激励	
14:15	避難所 発		車両にて移動
16:50	鹿児島空港 着		

泉大臣政務官 鹿児島県現地調査箇所



①霧島市県道都城隼人線
道路崩落現場

③避難所(根占老人
福祉センター、
川南地区集会施設)

②南大隅町船石川
土石流現場

現地調査写真

① 県道崩落現場



県道都城隼人線崩落の状況



現地状況説明を受ける泉政務官

② 南大隅町土石流現場



船石川土石流現場の状況



現地状況及び応急対策工事の進捗状況の説明を受ける泉政務官

現地調査写真

② 南大隅町土石流現場



船石川下流の応急対策工事の状況



2号堰堤下流の土石流堆積状況調査

③ 避難所激励



根占老人福祉センター及び川南地区集会施設の避難者の方々