

| | | | | |
|---|--|-----------------------|------|-------------------------|
| 住家被害認定調査票 風害 木造・プレハブ その1 | | 調査票番号 201002250311 | 配置状況 | ■判定した住家の範囲が分かるように記載 |
| 調査日 | 平成 22年 2月 25日 | | | |
| 1 調査時 | 15:50 ~ 16:00 | | | |
| 調査員 | ぼうさい たらう / ふっこう はなこ | | | |
| 所在地 | XXXXXXXXXXXXXXXX | | | |
| 世帯主 | XXX XXX | | | |
| 2 住家 | <input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている) | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|------|------|-----------|---|
| 4 外観 | <input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊 | | | | | 該当 | <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊) |
| 5 傾斜 | 測定箇所 | ① | ② | ③ | ④ | 平均値 | |
| | 水平距離 (cm) | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 6 屋根等 | <input type="checkbox"/> 屋根等に脱落、破損等の損傷が生じておらず、住家内への浸水のおそれがない | | | | | 該当 | <input type="checkbox"/> 判定へ (半壊に至らない) |
| 7 躯体 | <input type="checkbox"/> 基礎又は柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上である | | | | | 損傷率 75%以上 | <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊) |
| 8 基礎 | 損傷割合 | 0% | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~74% |
| | 損害割合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| | | | | | | | 「9」以降へ |

【損害割合算出表】

(注)h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

| 部位 | 構成比 | 階別部位別損害割合 | | 部位別損害割合 | 階別重み付け | | 重み付き損害割合 | h (<input type="checkbox"/> 傾斜が2cm以上) 傾斜を考慮した損害割合 あ>い→d あ≤い→g |
|-------------|-----|-------------|------|---------------|--------|-------|------------------|--|
| | | 主要階 | その他階 | | 主要階 | その他階 | | |
| | | B* | C* | b+c | b×1.25 | c×0.5 | e+f (e+f>a→a) | |
| 10 外壁 | 10 | | 0.5 | 1 | | | | |
| 11 屋根 | 10 | | 8.1 | 8 | | | | |
| 12 柱(又は耐力壁) | 20 | | 0 | 15%以上で全壊 0 | | | | |
| 13 天井 | 5 | | 2.5 | 3 | | | | |
| 14 内壁 | 15 | | 4 | 4 | | | | |
| 15 建具 | 10 | | 2 | 2 | | | | |
| 16 床(階段含) | 10 | | 2.5 | 3 | | | | |
| 17 設備 | 10 | | 0 | 0 | | | | |
| 8 基礎 | 10 | 「8.基礎」の損害割合 | | | 0 | | | |

* B及びCは、調査票「その2」のB及びCの値とする。

| | | | | |
|---|---|----|---|-----|
| 計 | あ | 21 | い | う |
| | | | | 15% |

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値

| 判定 | 損害割合 | 20%未満 | 20%以上 | 40%以上 | 50%以上 |
|----|------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| | 21 | <input type="checkbox"/> 半壊に至らない | <input checked="" type="checkbox"/> 半壊 | <input type="checkbox"/> 大規模半壊 | <input type="checkbox"/> 全壊 |

| | | |
|---------------|-----------|--------------|
| 住家被害認定 調査票 | 調査票 番号 | 201002250311 |
| | | |

| | | | | |
|---|-----|--------|---------|-----|
| | | 主要階 | その他階 | 計 |
| 9 | 面積率 | 床 (1) | (2) 0.5 | 1.0 |
| | | 屋根 (3) | (4) 0.9 | 1.0 |

| | | 主要階 | | | | | | | 計 |
|----|---------------------|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | | 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | |
| 10 | 外壁 10% | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 計×(1) |
| | | 程度III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| | | 程度V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 11 | 屋根 10% | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 計×(3) |
| | | 程度III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| | | 程度V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 12 | 柱 (又は耐力壁) 20% | 本数(面積)率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
| | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | | 程度II | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計×(1) |
| | | 程度III | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | B |
| | | 程度IV | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 13 | 天井 5% | 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
| | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 程度II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 計×(1) |
| | | 程度III | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | B |
| | | 程度IV | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 14 | 内壁 15% | 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
| | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 計×(1) |
| | | 程度III | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | B |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 15 | 建具 10% | 枚数率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
| | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 計×(1) |
| | | 程度III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 16 | 床 (階段含) 10% | 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
| | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 計×(1) |
| | | 程度III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |

| | | その他階 | | | | | | | 計 |
|----|---------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | | 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | |
| 9 | 面積率 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 計×(2) |
| | | 程度III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0.5 |
| | | 程度V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 11 | 面積率 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 計×(4) |
| | | 程度III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8.1 |
| | | 程度V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 12 | 本数(面積)率 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | | 程度II | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計×(2) |
| | | 程度III | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | C |
| | | 程度IV | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 0 |
| | | 程度V | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 13 | 面積率 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | | 程度II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 計×(2) |
| | | 程度III | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | C |
| | | 程度IV | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 |
| | | 程度V | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 14 | 面積率 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 計×(2) |
| | | 程度III | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | C |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 |
| | | 程度V | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 15 | 枚数率 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 計×(2) |
| | | 程度III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| | | 程度V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 16 | 面積率 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 程度I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | 程度II | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 計×(2) |
| | | 程度III | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
| | | 程度IV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2.5 |
| | | 程度V | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |

| | | 階 | 損傷の状況 | 主要階/その他階 | 損傷の状況 | % | 計 |
|----|-----------|--------------|---|---|-------------|--------|---|
| 17 | 設備 10% | 浴室 (3%以内) | 主要階 1%. 配管のズレ等 その他階 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能 | その他 (左記以外 の水回り、 ペランダ等 4%以内) | 主要階 その他階 | B C | 0 |
| | | 台所 (3%以内) | 主要階 1%. 配管のズレ等 その他階 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能 | | | | 0 |