

ケース⑱〔火災無・完全情報・1/3翌日帰宅ケース〕
(12時発災、天候：晴れ、幹線以外一部利用、通行不能
橋梁無、建物倒壊有、火災無、帰宅経路混雑情報利用
可、安否情報提供改善：有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(12時10分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(12時20分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(12時30分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(12時40分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(12時50分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(13時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(14時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(15時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(16時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(18時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(19時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(21時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(22時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(24時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(翌日3時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(翌日6時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(翌日9時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(翌日15時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(翌日18時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)




図 歩行者速度(翌日21時00分)

ケース⑱(12時発災、天候:晴れ、幹線以外一部利用、通行不能橋梁無、建物倒壊有、
火災無、帰宅経路混雑情報利用可、安否情報提供改善:有、翌日帰宅割合1/3)