

# 阪神・淡路大震災における被害状況（全県及び神戸市）

## 1. 地震の概要

- (1) 日時： 1995年（平成7年）1月17日（火） 午前5時46分 [三連休明けの早朝]  
 (2) 震源： 淡路島北部（北緯34度36分、東経135度02分） 深さ約16km  
 (3) 規模： マグニチュード7.3  
 (4) 震度： 7（神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、北淡町、一宮町、津名町の一部）  
 6（神戸市、洲本市） 5（豊岡市） 4（姫路市など）

## 2. 被害状況等

[災害救助法の適用] 適用日：H7.1.17 適用市町村：旧10市10町  
 神戸、尼崎、明石、西宮、洲本、芦屋、伊丹、宝塚、三木、川西の10市  
 津名、淡路、北淡、一宮、五色、東浦、緑、西淡、三原、南淡の10町

### (1) 人的・物的等被害

区 分	兵庫県		うち神戸市【B】		備考 神戸市の占める割合 【B/A】	
			【A】			
人的被害	死者	人	6,402	4,564	71.3%	
	行方不明者	人	3	2	66.7%	
	負傷者	重傷	人	10,494	6,300	60.0%
		軽傷	人	29,598	8,378	28.3%
		計	人	40,092	14,678	36.6%
住家被害	全壊	棟	104,004	61,800	59.4%	
		世帯	182,751	113,571	62.1%	
	半壊	棟	136,952	51,125	37.3%	
		世帯	256,811	119,631	46.6%	
	一部破損	棟	297,811	126,197	42.4%	
計	棟	538,767	239,122	44.4%		
非住家	公共建物	棟	1,097	99	9.0%	
	その他	棟	39,821	9,542	24.0%	
公共施設等	文教施設	箇所	1,079	367	34.0%	
	道路	箇所	5,577	960	17.2%	
	橋りょう	箇所	322	74	23.0%	
	河川	箇所	763	144	18.9%	
	崖くずれ	箇所	335	65	19.4%	
	ブロック塀等	箇所	1,472	不明	—	
火災件数	建物火災	箇所	236	157	66.5%	
	車両火災	箇所	9	5	55.6%	
	その他火災	箇所	14	13	92.9%	
	計	箇所	259	175	67.6%	
焼損床面積	m <sup>2</sup>	833,346	819,198	98.3%		
焼損棟数	全焼	棟	7,035	6,965	99.0%	
	半焼	棟	89	80	89.9%	
	部分焼	棟	313	270	86.3%	
	ぼや	棟	97	71	73.2%	
	計	棟	7,534	7,386	98.0%	

※消防庁被害報（確定）[平成18年5月19日]。なお、住家被害棟数と焼損被害棟数は重複しない。

直接被害額 約9.9兆円（県総生産の約50%） ※H7.4.5 県推計値

### (2) ライフライン被害

電気：約260万戸停電（大阪府北部除）[H7.1.23復旧]、ガス：約84.5万戸供給停止 [H7.4.11復旧]  
 水道：約127万戸断水 [H7.2.28仮復旧、4.17全戸通水]

### (3) 避難者： ピーク時（H7.1.23） 316,678人・1,153箇所 [H7.8.20救助法による避難所設置運営終了]

### (4) 応急仮設住宅： 48,300戸を整備（1.19第1次発注(2,961戸）、8.11全戸完成(約7か月） 11.15入居46,617世帯でピーク、平12.1.14全入居者退去、3.31撤去工事完了（完全解消）