

3市（秋田・静岡・延岡）における浸水深別の被害区分割合

資料6

床上浸水深	準半壊に至らない	準半壊	半壊	中規模半壊	大規模半壊	総数
1.0m～	7.1%	10.7%	23.2%	37.5%	21.4%	112
0.1m～1.0m	6.0%	22.3%	52.8%	16.9%	1.9%	1,770
0m～0.1m	20.1%	56.7%	22.9%	0.3%	0.0%	353
床下浸水	97.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	104

※浸水深及び損害割合のデータがあるもののみを集計